

BA 1 KM 0.0

# Flussteckbrief: Bregenzerach

aktuelle Defizite

## KM 16.57-24.84 Schluchtstrecke I

Natürliche Flussbettausprägung vorhanden  
Defizite: Restwasser - ökologischer Mindestabfluss vorhanden,  
Temporärer Schwall für Raftingbetrieb ab Ausgleichsbecken Ach



## KM 0.0-7.01 Unterlauf-Talboden/Mündung

Mündungsbereich strukturreich  
Defizite: : Schwall-Sunk, Restwasser, strukturarme Rückstaubereiche flussauf Rampen bei Sunk & fehlende Uferstrukturen (Fischunterstände) sowie Seitenarme



## KM 7.01-16.57 Schluchtstrecke II

Natürliche Flussbettausprägung vorhanden  
Defizite: Schwall-Sunk, erhöhter, kontinuierlicher Feinsedimenteintrag aus dem Speicher Bolgenach bis zumindest 2033



## KM 24.84-35.25 Oberlauf - Talboden

Natürliche Flussbettausprägung vorhanden  
Defizite: fehlende Uferstrukturen (Fischunterstände) & Restwasser



- Defizite**
- Restwasser ohne öko. Mindestabfluss
  - Restwasser mit öko. Mindestabfluss
  - Schwall-Sunk Belastung
  - Raftingschwall
  - Bauwerk nicht fischpassierbar
  - Bauwerk eingeschränkt fischpassierbar
  - Bauwerk fischpassierbar

Bearbeitung: EZB TB Eberstaller, Dez. 2021  
 Daten: GIS-Service Land Vorarlberg  
 Hintergrund: Geoland.at

